


Bau der Chororgel in Scheyern

1. In der Werkstatt



1.1 Punktgeschweisste Trakturwellen



1.2 Registermechanikrahmen in Eiche



1.3 Fertig in der Werkstatt




1.4 Nahansicht der Profile

2. Die Montage in der Kirche



2.1 Gehäusemontage



2.2 Beginn der Farbfassung

3. Die Fertige Orgel




3.1 Der Spieltisch



3.2 Prospekt von unten



3.3 Registerstaffel




3.4 Prospektdetails



3.5 Prospektansicht



3.7 Stieglitz im Schleierbrett



3.8 Das Pfeifenwerk